

## Die Montage der helopal-Mauerabdeckung

Um die Vorteile der helopal Mauerabdeckung in vollem Umfang nutzen zu können, sollten Sie auf alle Fälle nachstehende Montageanleitung eingehalten werden.


- ✓ ebener und fester Untergrund
- ✓ saubere, staubfreie, trockene und fettfreie Klebefläche
- ✓ PU-Kleber in einer Stärke von mindestens 1cm punkt - o. schnurförmig im Abstand von max. 30 cm auftragen.
- ✓ Gussmarmorplatte aufsetzen und andrücken
- ✓ einrichten und ausrichten der Gussmarmorplatte
- ✓ nach dem Andrücken und Ausrichten sollte noch eine mindestens 3 mm starke Kleberschicht verbleiben.
- ✓ Die entstehenden Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff schliessen um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. (Frostschäden!!)
- ✓ bei der Verfugung ist unbedingt eine PU-Schnur oder ähnliches beizulegen um eine Dreiflankenhaftung zu verhindern.

Unter Einhaltung oben beschriebener Montageanleitung sollte einer dauerhaften Freude an Ihrer Gussmarmor-Mauerabdeckung nichts im Wege stehen.


Weiters finden Sie auf der beiliegenden CD-Rom die abgebildeten Zeichnungen im Verzeichnis CAD-Files als dwg und dxf Format.

Ihr helopal Team

MONTAGEKLEBER



MONTAGEKLEBER



# Die fachgerechte Dehnungsfuge

